

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FUCHS AGRIFARM UTTO VT

Identyfikacja i zastosowanie:

Nazwa produktu: FUCHS AGRIFARM UTTO VT

Zastosowanie produktu: Środek smarny

Zagrożenia:

Klasyfikacja: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Opis zagrożeń:

- Produkt może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Nie dopuszczać do niekontrolowanego przedostania się produktu do środowiska.

Uwagi specjalne:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
 - Opakowanie nie jest zabawką.
-

Środki ostrożności:

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w zamkniętym pojemniku w suchym i chłodnym miejscu.
- Chronić przed dziećmi.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem:

- Używać odpowiednich rękawic ochronnych (kauczuk nitrylowo/butyłowy).
 - Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.
 - Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem.
-

Pierwsza pomoc:

- **Wdychanie:** Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
 - **Kontakt z oczami:** Przemyc oczy dużą ilością wody, unosząc powieki.
 - **Kontakt ze skórą:** Zmyć skórę wodą i mydłem.
 - **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów.
-

Postępowanie w przypadku rozlania:

- Zebrać rozlany materiał przy użyciu substancji wiążącej (np. piasek, ziemia okrzemkowa).
 - Zebrany materiał usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.
 - Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
-

Postępowanie w przypadku pożaru:

- **Zalecane środki gaśnicze:** CO₂, proszek gaśniczy, piana odporna na alkohole, rozpylony strumień wody.
 - **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Woda w pełnym strumieniu.
 - **Informacje dodatkowe:** Podczas pożaru mogą wydzielać się toksyczne gazy. Strażacy powinni używać aparatów oddechowych i pełnej odzieży ochronnej.
-

Zasady BHP:

- Stosować rękawice ochronne (kauczuk nitrylowo/butyłowy) o minimalnym czasie przebicia 480 minut.
 - Nosić okulary ochronne w przypadku ryzyka rozprysków.
 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
-